

## 注意 ZH接続ケーブル組立時の注意




ZH接続ケーブルに誤ってネジを挿入し、ケーブルがショートした状態で動作をさせるとSmrtbridge基板が発熱、発煙、破損する場合があります

<必ずご確認ください>

- ・サーボモータのID設定は必ずサーボモータ単体で行ってください  
(組立後にID設定を行う場合は、サーボモータを単体の状態にまで分解してID設定を行ってください)
- ・組立、動作テスト、整備は必ず専用ACアダプターで行ってください
- ・動作をしない、動作がおかしい場合はすぐにミニチュアザクの電源をOFFにし、ACアダプターを外し、組み立てた部分のケーブルの破損、サーボモータやSmartbridge基板のコネクタの抜け、差し込み位置の確認を行ってください
- ・ZH接続ケーブルが破損している場合、必ず新しいケーブルに交換してください

ZH接続ケーブル（以下ケーブル）にネジを誤挿入する可能性がある箇所の確認方法を記載しました。組立の際に必ず確認してください

### <ボディの組立>




① オンライン組立マニュアルP26,P27のケーブルは組立中に内部で折り曲がらない様、ケーブルを軽く引きながらバックパックをはめ合わせます



② バックパックをはめ合わせる時に○の箇所のケーブルが折り曲がっていないか？ネジ穴に噛みこんでいないか？必ず確認してください

③ バックパックのネジが入りづらい時はネジ穴にケーブルが挟まってないか？必ずバックパックを外して確認してください

### <脚部カバーパーツの組立>



① オンライン組立マニュアル P82,P83(P85,P86)のカバーパーツをはめる際は、ケーブルが挟まらない様に注意して組立てます



② 組立後はケーブルを軽く引っ張り、挟まりがない事を確認してください